

Historiek van het voertuig met chassisnummer WBA7M710607L42115

Merk/Model: **BMW 116D**

Energiebron: **Diesel**

Euronorm: **6if**

CO₂-emissies (g/km): **99 (NEDC) - 121 (WLTP)**

Keuring na ongeval noodzakelijk: **Nee**
Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Openstaande
terugroepacties:
Situatie op: **13/10/2025**

Eerste ingebruikname: **30/08/2022**

Eerste inschrijving in België: **30/08/2022**

Scan de QR code voor de
onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
88.130	13/10/2025				
81.386	13/06/2025				
72.455	04/02/2025				
61.415	20/08/2024				
61.281	11/04/2024				
50.469	16/12/2023				
42.798	04/10/2023				
30.835	21/06/2023				
22.495	03/04/2023				
9.542	01/12/2022				
1.080	14/09/2022				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.