

Historiek van het voertuig met chassisnummer VF3LCBHJWS055703

Merk/Model:	PEUGEOT 308	Eerste ingebruikname:	04/05/2018
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	04/05/2018
Euronorm:	6b		
CO ₂ -emissies (g/km):	105 (NEDC)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
	<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>		
Openstaande terugroepacties:	Ja (1) Zie bijlage(n)		
Situatie op:	31/10/2025		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
168.190	31/10/2025	7.523	13/03/2019		
168.325	21/08/2025	1.250	05/06/2018		
161.659	28/05/2025				
147.845	26/08/2024				
135.644	03/01/2024				
125.409	14/07/2023				
125.317	28/11/2022				
119.949	22/07/2022				
111.769	28/04/2022				
100.600	21/12/2021				
76.718	16/04/2021				
64.217	23/11/2020				
51.851	13/07/2020				
36.526	23/12/2019				
12.398	14/05/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **VF3LCBHXWJS055703**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **31/10/2025**

MWL MWL: Bevestiging veiligheidsgordel

Om dit probleem te verhelpen, versterken we de verankering van de veiligheidsgordel op de tweede zitrij.

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.