

Historiek van het voertuig met chassisnummer WDF4702311G021527

Merk/Model:	MERCEDES X-KLASSE	Eerste ingebruikname:	24/08/2019
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	24/08/2019
Euronorm:	6b	Openstaande terugroepacties:	Ja (3) Zie bijlage(n)
CO ₂ -emissies (g/km):	209 (NEDC)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek: 	
Keuring na ongeval noodzakelijk: Ja <i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	04/02/2026		

Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
119.620	04/02/2026				
100.002	17/06/2025				
94.348	27/02/2025				
85.423	30/07/2024				
76.759	11/12/2023				
76.521	11/09/2023				
76.350	07/04/2023				
55.299	16/06/2022				
51.591	14/04/2022				
42.729	05/10/2021				
25.314	07/05/2021				
52	19/06/2020				
30	18/06/2020				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WDF4702311G021527**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **04/02/2026**

6791052VAN Check edge guard on rear hardtop, retrofit if necessary

3593009VAN Radiale asafdichting in assteunbuis vernieuwen

5898053VAN Update radio software and replace, enclose operator's manual

De fabrikant heeft deze informatie niet meegedeeld in het Nederlands, daarom ziet u een andere taal

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.